

## Atbalsta līstes

### Pielietojums

■ Hermetizējot izmanto kā atbalsta līsti, lai iegūtu pareizu šuves izskatu un nepieciešamo masas daudzumu.

### Apraksts

Atbalsta līste no polietēna.

Art.nr	Izmērs mm	suvēm mm	Gab. / Iepak	Art. veids
17720	10	6-9	600	L
17722	13	10-12	600	L
17724	16	13-15	600	L
17726	20	16-19	600	L
17728	24	20-23	600	L

